



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25

### 建物被害の状況

- 16 気仙沼市二ノ浜
- 17 気仙沼市中みなと町
- 18 気仙沼市赤岩港
- 19 気仙沼市松崎前浜
- 20 気仙沼市母体田
- 21 気仙沼市松崎中瀬
- 22 気仙沼市本吉町三島
- 23 気仙沼市本吉町日門
- 24 気仙沼市九多丸
- 25 気仙沼市本吉町北明戸

## 宮城県気仙沼市の津波調査

【撮影日】平成23年3月30・31日, 4月1日

(株)ダイヤコンサルタント