



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35

道路・河川・橋梁等 被害の状況

- 26 気仙沼市魚市場前
- 27 気仙沼市三島
- 28 気仙沼市九多丸
- 29 気仙沼市本吉町北明戸
- 30~31 気仙沼市松崎中瀬
- 32 気仙沼市本吉町幸土
- 33 気仙沼市本吉町小峰崎
- 34 気仙沼市本吉新圃の沢
- 35 気仙沼市本吉町前浜

宮城県気仙沼市の津波調査

【撮影日】平成23年3月30日, 4月1日

(株)ダイヤコンサルタント